
rozměr nádoby Nádoba GN 1/2 víko S vodotěsným silikonovým těsněním

Nerezové víko pro gastronádoby rozměr nádoby Nádoba GN 1/2 víko S vodotěsným silikonovým těsněním



Naše cena bez DPH : 823 Kč
Naše cena s DPH : 996 Kč
Dostupnost: Do týdne
Katalogové číslo: 20430
Rozměr nádoby: Nádoba GN 1/2
Víko: S vodotěsným silikonovým těsněním

- Víka jsou dostupná pro všechny velikosti gastronádob
- Víka s vodotěsným silikonovým těsněním jsou vhodná především pro využití gastronádob v termoportu či při přepravě stravy dopravními prostředky
- Silikonové těsnění je na víko vulkanicky zalisováno

Výrobce	Ostatní

Toto nerezové víko v různých variantách provedení je vhodné pro nerezové plné gastronádoby, gastronádoby s držadly a případně i děrované nerezové gastronádoby.

Popis variant:

Varianty provedení nerezového víka

- standardní
- s vodotěsným silikonovým těsněním
- s výřezy pro držadla
- s vodotěsným silikonovým těsněním a výřezy pro držadla
- s výřezem na naběračku
- s výřezy na naběračku a držadla

Podmínky pro použití vík se silikonovým těsněním:

- víka se silikonovým těsněním nevystavovat teplotám nad 100°C.
- Při vyšších teplotách hrozí narušení spoje těsnění s víkem a následně odpadnutí těsnění
- na mytí nepoužívat přípravky obsahující organická rozpouštědla nebo přípravky způsobující leptání
- neuzavírat otvor pro vyrovnání tlaku při chladnutí.
- V případě utěsnění pro přepravu tekutin, těsnit odnímatelnými uzávěry při použití uzávěru vyrovnávacího otvoru, je nutné před odejmutím víka otvor otevřít a vyrovnat tlak.
- Při násilném odklopení víka hrozí odtrhnutí těsnění nikdy nepoužívat víka a nádoby od různých výrobců.
- Hrozí netěsnost nebo nemožnost uzavřít nádobu z důvodu velkému přesahu, případně odtržení těsnění při odejmutí víka.
- Víka zásadně nečistit od nečistot pomocí abrsivních prostředků nebo ostrých předmětů.

GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328


Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz

- Hrozí poškození povrchu víka nebo narušení spoje těsnění s víkem a následné odpadnutí těsnění
- víka se silikonovým těsněním nejsou díky používané chemii vhodná pro mytí v profesionálních myčkách

Další fotografie:








GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328


Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz



GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328


Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz




GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz









GASTROFORM, s.r.o.
Ondrova 9, Brno
63500

Tel: 546 223 099
Tel: 603 821 268
Fax: 546 220 328

Web: www.gastroform.cz
Shop: www.profikuchyne.cz
E-mail: info@gastroform.cz